

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D134788762

[illegible]



N° d'imprimé : D134788763

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	21/10/2025	25087744		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques	Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D134788762			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
21/10/2025	7.1.4.a.2. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ : Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule : AVD			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
Contre-visite	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal			
N° D'AGRÈMENT : S004V018	2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV			
(9) RAISON SOCIALE : IBERIA	3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux			
(3) COORDONNÉES : Z.A. La Carrière	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G			
04130 VOLX	4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation			
Tél : 04.92.78.48.40 Fax: 04.92.73.10.09	5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG, ARD, ARG			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG			
N° D'AGRÈMENT : 004D0052	6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute			
SIGNATURE : 	6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, ARG			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : ARD, ARG			
FA-631-YZ(F) 09/10/2018 29/06/2006	Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé			
Marque Désignation commerciale				
FIAT DOBLO				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
ZFA22300005419419 M1 VP				
Type/CNIT Énergie				
MFT5212UW885 GO				
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.			
230342	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+12.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	10 %		6 %	
Force verticales :	845 daN		611 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	345 daN	307 daN	259 daN	216 daN
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		17 %	
Forces de freinage (efficacité) :	345 daN	307 daN	259 daN	216 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	77 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	2.0 %	2.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %	2.0 %		